

Bedienungsanleitung CNC Handrad KinetiC-NC

Incl. Anschlussbox für Zero-3 Steuerung

Artikel: 3103 0201

<https://www.cnc-step.de>





CNC Handrad KinetiC-NC



Produktkurzbeschreibung

Mit dem Handbedienteil können die wichtigsten Funktionen der CNC-Steuerung wie z.B. Positionieren der Achsen im Einrichtbetrieb, setzen des Werkstücknullpunkts und Start/Stop des Programms unabhängig von der Maus und Tastatur des PCs bedient werden. Das Handbedienteil verfügt über ein Drehrad für die Positionierung oder die Einstellung von Vorschub und Drehzahl (Feed-Override), ein Tastenfeld für die Auswahl der Funktionen, ein LC-Display zur Anzeige von Koordinaten sowie einen Nothalt-Taster. Um die Spannungsversorgung, das Nothalt-Signal und die Netzwerk-Daten über ein einziges Kabel zuführen zu können, ist ein sogenannter „Splitter“ nötig, also ein Adapter, der zwischen dem Handbedienteil und dem restlichen Netzwerk angeschlossen wird.



INHALTSVERZEICHNIS

1	Sicherheitshinweise	4
2	Anschlussset für KinetiC-NC	5
2.1	Anschlussplan der Hardware	5
3	PC / Netzwerk-Anschluss	6
4	Konfiguration	7
4.1	Hardware verbinden	7
4.2	Signale zuordnen	7
4.3	Hotkeys zuordnen	7
4.4	Parameter einstellen	8
4.5	Software neustarten	8
5	Bedienung	9
5.1	Manuell fahren	9
5.2	Vorschub und Drehzahl ändern	9
5.3	Start / Stop	10
5.4	Sonstige Funktionen	10
6	Technische Daten	11
6.1	Absolute Grenzwerte	11
6.2	Elektrische Anschlußwerte:	11
6.3	Abmessungen:	11
7	Kundenservice	12

1 Sicherheitshinweise

Die Handbedienteil darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Lesen sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Anweisungen genau. Eine unsachgemäße Installation oder Bedienung des Geräts kann zu Beschädigungen der Elektronik oder der Maschine führen und Gefahren für die Gesundheit des Bedienungspersonals zur Folge haben.



Abhängig vom Gefahrenpotential der Maschine sind eventuell zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, wie z.B. Türverriegelung und Stillstandsüberwachung. In der Regel müssen solche Sicherheitsfunktionen mit externen Schaltungen rein elektromechanisch realisiert werden (nicht im Lieferumfang) und dürfen nicht allein von Software und PC-Hardware abhängig sein. Der Anlagenhersteller, der die Interface-Platine und andere Komponenten zur Gesamtanlage zusammenbaut, und der Anlagenbetreiber sind für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

2 Anschlusset für KinetiC-NC

Für die Verwendung des Handrades mit der Software KinetiC-NC und der Zero-3 Schrittmotorsteuerung (für unsere High-Z, T-Rex, AceroDuro-Maschinenserien) bieten wir Ihnen hiermit ein fertiges Anschluss-Set an.

In der Software sind alle nötigen Parameter per ADDON einfach zu importieren.

2.1 Anschlussplan der Hardware

Hier sehen Sie wie die Hardware angeschlossen und verkabelt werden muss.



3 PC / Netzwerk-Anschluss

Die Datenübertragung von der PC-Software zum Handrad erfolgt über eine Ethernet-Netzwerkverbindung (IEEE802.3 10BASE-T). Da die meisten PCs über nur einen Netzwerk-Anschluss verfügen, der schon von dem Steuerungsmodul (CncPod) belegt wird, ist i.d.R. für das Handrad ein Netzwerk-Switch erforderlich.

Ein Vertauschen der Anschlüsse, d.h. wenn das Handbedienteil irrtümlicherweise ohne Splitter an einen Netzwerk-Switch oder direkt an den Netzwerkanschluss des PCs eingesteckt wird, hat keine schädlichen Folgen, aber es funktioniert dann nicht.

Der Anschluss kann mit Standard Patchkabeln an der RJ45-Buchse ST1 erfolgen. Es müssen keine IP-Adressen geändert oder sonst wie in die Systemsteuerung von Windows eingegriffen werden.

Die KinetiC-NC Software erkennt das Handbedienteil automatisch, auch wenn es „irgendwo“ im Netzwerk angeschlossen ist. Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, müssen aber folgende Regeln beachtet werden:

- Handbedienteil und Steuerungsmodul (CncPod) müssen entweder direkt am PC oder am ersten Switch nach dem PC angeschlossen sein. Ein weiterer Switch darf nur dann zusätzlich eingefügt werden, wenn am zweiten Switch ausschließlich Geräte der Maschine angeschlossen sind, z.B. innerhalb des Schaltschranks der Maschine. Alle nicht an der Maschinensteuerung beteiligten Geräte (Internetrouter, Drucker, NAS usw.) müssen am ersten Switch oder an weiteren Switches hinter dem ersten angeschlossen werden.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen PC und erstem Switch muss höher sein als die max. Datenrate von evtl. vorhandenen Internet-Routern (DSL-Modem usw.). Für Heimnetze mit wenigen PCs wird 100MBit, für größere Netze Gigabit-Ethernet empfohlen.
- Da kein TCP/IP sondern ein eigenes Protokoll verwendet wird, kann dies von Routern, externen Firewalls, Proxys usw. nicht weitergeleitet werden. Zwischen Steuerungs-PC und CNC-Pod dürfen deshalb ausschließlich sog. „unmanaged Switches“ zum Einsatz kommen.
- Switches müssen Fast-Forward und Store-and-Forward unterstützen (praktisch alle modernen Switches erfüllen dieses Kriterium).
- Hubs sind zu Testzwecken (Mithören mit Diagnosetools an Taps) auch erlaubt, werden jedoch nicht empfohlen.
- Der Datenverkehr der Maschinensteuerung darf nicht über langsame (DSL-Modem) oder unzuverlässige (drahtlose) Verbindungen (WLAN) geleitet werden. Alle Wireless-Interfaces werden deshalb absichtlich ausgeblendet.

Falls das Board direkt am PC angeschlossen ist, und die PC-Schnittstelle kein automatisches Crossover unterstützt, muss ein Crossover-Kabel verwendet werden (meist mit rotem Stecker oder „X“ gekennzeichnet). Die Netzwerkschnittstelle ist galvanisch vom PC getrennt. Power-over-Ethernet (PoE) wird nicht unterstützt.

4 Konfiguration

Die Zuordnung der Ein- und Ausgänge erfolgt in der KinetiC-NC-Software. Die Installation und Bedienung der Software sowie die Einstellung der Maschinenparameter ist in den Handbüchern zur KinetiC-NC-Software ausführlich beschrieben. Deshalb wird hier nur auf die Besonderheiten des Handrads eingegangen. Es wird vorausgesetzt, dass das Steuerungsmodul (CncPod) bereits installiert und verbunden und die Grundeinstellung der Maschinenparameter vorgenommen wurden.

Achtung: Für einen uneingeschränkten Betrieb des Handbedienteils ist **mindestens die Softwareversion V1.79 erforderlich**.

4.1 Hardware verbinden

Da das Handbedienteil keinen dedizierten Anschluss an der Steuerung hat, sondern „irgendwo“ im Netzwerk angeschlossen sein kann, muss der Software zuerst mitgeteilt werden, wie die Hardware erreicht werden kann. Stellen Sie zuerst sicher, dass das Handbedienteil wie oben beschrieben angeschlossen ist, und dass am Handbedienteil selbst und am Splitter die grünen Power-LEDs leuchten.

Wählen Sie dann in der Software im Menü Konfiguration -> Hardware aus. Das Handbedienteil sollte jetzt in der oberen Liste als „NetHset3 Benezan Electronics #...“ und einer Nummer angezeigt werden. Wählen Sie es aus, klicken auf „verbinden“, danach auf „Speichern“.

4.2 Signale zuordnen

Alle Tasten des Handrads und alle LEDs werden als normale Ein- und Ausgänge in die Liste der Eingangs- und Ausgangssignale aufgenommen. Dies geschieht normalerweise automatisch und erfordert keine weitere Aktion. Auf der Diagnose-Seite sehen Sie die aktuell zugeordneten Signale.

4.3 Hotkeys zuordnen

Damit die Software auch weiß, welche Aktionen mit den Tasten verknüpft werden sollen, müssen die Hotkeys zugewiesen werden. Die Standardfunktionen können Sie laden, indem Sie im Menü „Datei -> Einstellungen laden“ auswählen, dann „Standardparameter“ anklicken und im Verzeichnis „Addons“ die Datei „Hand-Wheel.ini“ laden.

Die Tasten der oberen Reihe (Parkposition, Kühlmittel, Macro 1 und 2) sind standardmäßig nicht belegt und können frei definiert werden. Um z.B. Das Benutzer-Macro Nr. 1 der Taste „Macro 1“ zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie im Menü „Konfiguration -> Hotkeys“ aus. Scrollen Sie in der Liste „Aktionen“ nach unten und wählen Sie „Benutzermacro 1“ aus. Klicken Sie dann in der Spalte „Hardware“ den Button „Signal wählen“ an und wählen aus der Liste „#I70 Handrad Macro1-Taster“ aus. Nach „Ok“ und „Speichern“ ist der Macro1-Taste das Benutzermacro Nr. 1 zugeordnet. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch andere Macros oder auch komplett andere Funktionen zuordnen.

4.4 Parameter einstellen

Auf der Seite „Geschwindigkeit“ des Maschinen-Konfigurationsdialogs (Menü Konfiguration -> Maschine) können Schrittweiten und Geschwindigkeit der Positionierung mit dem Handrad eingestellt werden. Für die „Linearachse schnell“ werden für kleinere Maschinen die Einstellungen „1000mm/min“ und Schrittweite „1.0mm“ empfohlen, für größere Maschinen (>1m Verfahrweg) evtl. auch „Eilgang“ und „10.0mm“. Für „Linearachse langsam“ wählen Sie die kleinste Schrittweite, die noch sinnvoll ist, also z.B. „0,01mm“ und „100mm/min“.

Geschwindigkeitsmodus: derzeit noch nicht unterstützt

Beschleunigung reduzieren: kleinere Werte ergeben eine „weichere“ Beschleunigung, verlängern aber den Bremsweg.

Glättungsfiter: höhere Werte verringern Ruckel-Bewegungen und Vibrationen bedingt durch die Rastung des Handrads, vergrößern aber die Reaktionszeit.

4.5 Software neustarten

Nach dem ersten Verbinden des Handrads ist ein Neustart der Software erforderlich. Werden später nur Hotkeys oder Geschwindigkeits-Parameter verändert, ist dies nicht mehr nötig.

5 Bedienung

5.1 Manuell fahren

Mit der Taste „**Achse**“ wird die Achse ausgewählt. Die aktuell aktive Achse wird durch die LED darüber und durch Blinken der Koordinate im Display angezeigt. Beachten Sie, dass nur solche Achsen ausgewählt werden können, die in den Maschinenparametern als solche markiert sind (Konfiguration -> Maschine -> Achsenparameter -> Handrad aktivieren).

Mit der Taste „**Schrittweite**“ wird die Auflösung (Weg pro Handrad-Raste) und die Geschwindigkeit ausgewählt (siehe oben „Parameter einstellen“). Wenn die LED über „Schrittweite“ leuchtet, ist die schnelle Geschwindigkeit (große Schrittweite) ausgewählt, sonst die langsame (kleine Schritte).

Die Achse wird nur bewegt, wenn der **Freigabe**-Taster an der rechten Seite gedrückt wird, und gleichzeitig am Rad gedreht wird. Dies ist die sogenannte „Totmann“-Funktion und soll ein unbeabsichtigtes Fahren verhindern, wenn man z.B. das Handbedienteil aus der Hand gelegt hat, und unabsichtlich gegen das Rad stößt.

Wenn der Positionsmodus aktiv ist, kann es sein, dass die Maschine den Drehbewegungen bedingt durch Begrenzungen bei Beschleunigung und Geschwindigkeit nicht hinterherkommt, und die Bewegung verzögert ausgeführt wird. Dies birgt die Gefahr einer Kollision, weil man möglicherweise zu weit kurbelt, und die Maschine über das Ziel hinauszuschießen droht. In diesem Fall kann man die Bewegung durch Loslassen des Freigabe-Tasters anhalten. Da die Maschine je nach Geschwindigkeit und eingestellter Beschleunigung trotzdem noch einen gewissen Bremsweg benötigt, sollte man unbedingt darauf achten, in der Nähe möglicher Kollisions-Objekte nicht zu schnell zu fahren.

Mit der **Null**-Taste kann die Koordinate der aktuell aktiven Achse auf null gesetzt werden. Dies geht natürlich nur im Stillstand und nur, wenn ein Werkstücknullpunkt (G54 bis G59) aktiv ist.

5.2 Vorschub und Drehzahl ändern

Mit der Taste „**Vorschub ändern**“ wird der Feed-Override aktiviert. Durch Drehen am Handrad wird der Vorschub-Faktor (F 0..150%) beeinflusst, d.h. die Maschine fährt dann entsprechend langsamer oder schneller als im Programm angegeben. Dies ist auch während laufendem Programm möglich.

Analog dazu bewirkt die Taste „**Spindeldrehzahl**“ eine Änderung des Spindeldrehzahl-Faktors (S 10..150%).

Bei aktivem Feed-Override oder Spindel-Override bewirkt ein Drücken der Freigabe-Taste ein zurücksetzen des Faktors auf 100%. Beim Feed-Override ist dies nur möglich, wenn der Faktor davor bereits größer als 50% war. D.h. wenn man zum vorsichtigen Beobachten den Vorschub-Faktor auf einen sehr kleinen Wert gestellt hat, muss man den Faktor zuerst mit dem Rad auf einen

Wert >50% einstellen, und dann die Freigabe-Taste drücken. Dies soll verhindern, dass die Maschine unbeabsichtigt plötzlich schnell fährt.

5.3 Start / Stop

Mit diesem Taster kann das gerade geladene CNC-Programm gestartet werden, oder ein gerade laufendes Programm angehalten werden. Damit die Maschine nicht unbeabsichtigt anlaufen kann, muss zur Bestätigung kurz der Freigabe-Taster gedrückt werden.

5.4 Sonstige Funktionen

Die Tasten der oberen Reihe (Parkposition, Kühlmittel, Macro 1 und 2) können frei definiert werden. Es wird empfohlen, diese Tasten mit den Funktionen „Fahre zur Parkposition“, „M8 an/ausschalten“ und den am häufigsten benötigten Macrofunktionen (z.B. Höhenmesstaster anfahren) zu belegen. Aber auch andere Belegungen sind denkbar, z.B. „Referenzfahrt“ anstelle „Parkposition“.

6 Technische Daten

6.1 Absolute Grenzwerte

Folgende Parameter dürfen unter keinen Umständen überschritten werden, um eine Beschädigung des Geräts zu verhindern:

Parameter	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	-40	+40	V
Lagertemperatur	-40	+60	°C
Betriebstemperatur	0	+50	°C
Belastbarkeit der Schaltkontakte X2		5	A
maximale Schaltspannung an X2		30 250	V= V~
Schutzart	IP54 *		

* staub- und spritzwassergeschützt, bedingt beständig gegen Öl und Kühlschmierstoff, kein Untertauchen, nicht druckdicht!

6.2 Elektrische Anschlusswerte:

Parameter	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung (nominal 24V)	+20	+28	V
Leistungsaufnahme		2,5	W
Umgebungstemperatur	0	+50	°C

6.3 Abmessungen:

Beschreibung	Breite	Länge	Höhe	Einheit
Abmessungen des Handbedienteils (ohne Kabel)	97	204	79	mm
Abmessungen des Splitters	26	100	52	mm

7 Kundenservice

Für technische Auskünfte steht Ihnen unser Kundenservice zur Verfügung:

Adresse:	CNC-STEP GmbH & Co. KG Siemensstraße 13-15 D-47608 Geldern	
Telefon:	+49 (0)2831/91021-50	(Mo. - Fr. 07.00 - 15.00 Uhr)
Mobil:	+49 (0)2831/91021-60 Nur in dringenden Fällen	(Mo. - Do. 15.30 - 18.00 Uhr)
Telefax:	+49 (0)2831/91021-99	
E-Mail:	support@cnc-step.de	
Internet:	<i>https://www.cnc-step.de</i>	

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice per E-Mail oder Telefon. Wir beraten Sie gerne.

Zahlreiche Anregungen und Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite:

<https://www.cnc-step.de>