



Drehzahl- und Vorschubrechner

Wie funktioniert es:

Vor der Installation benötigt ihr PC "Microsoft .NET Framework 2.0", dies gibt's entweder auf der Windows update Seite oder direkt auf Microsoft.

- 1.) Material auswählen
- 2.) Schnittgeschwindigkeit (minimal und maximalwert stehen zur Auswahl)
- 3.) Fräserdurchmesser
- 4.) Anzahl der Schneiden

Der Vorschubwert wird zur Kontrolle angezeigt.
Empfohlene Kühlung bzw. Schmierung
Empfohlene Fräser Typen werden von uns geliefert .
Lieferzeit ca. 5-10 Tage je nach Typ.